





CELOSIA FIJA METALICA  
VCM-2 EN CELOSIA




VENTANAS PARA LOS BAÑOS  
FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE POSGRADOS




VENTANA FIJA EN ALUMINIO  
AULA DE BIOMETRIA  
(CANT. 1)




REJILLA CELOSIA  
ALUMINIO  
RCA-1  
(CANT. 1)  
PRIMER PISO




REJILLA CELOSIA  
ALUMINIO  
RCA-2  
(CANT. 2)  
2DO Y TERCER PISO



REJILLA CELOSIA  
ALUMINIO  
RCA-1  
(CANT. 1)  
PRIMER PISO



REJILLA CELOSIA  
ALUMINIO  
RCA-2  
(CANT. 2)  
2DO Y TERCER PISO

 <p>Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira Carrera 32 No.12-00 Chapinero vía a Candelaria Palmira - Valle del Cauca - Colombia</p>			
<p>PROYECTO: REPARACIONES LOCATIVAS TERCER PISO EDIFICIO POSGRADO</p>			
<p>CONTIENE: DETALLE DE VENTANAS - POSGRADO</p>			
<p>Actualización: RUTH AMPARO ALEY Arq. Oficina de Dirección y Ordenamiento Físico Ext: 350333 - 354333</p>	<p>FECHA: MAYO/2018</p>	<p>ESCALA DE PLOTES: 1 : 20</p>	<p>DIBUJO N°: 13/19</p>